

22.07.2010

Sikring mot brannfare ved manuell reset av termosikring.

De fleste ventilasjonsvifter har i dag innebygget termosikring med automatisk igjeninnkobling.

I løpet av 2010 kommer installasjonsnormen NEK 400 til å forlange manuell igjeninnkobling av termosikring. Alternativt separat temperaturvarsling via brannvarsling direkte på motor.

Forsikringsselskapene vil følge opp endringen og fra Gjensidige Forsikring er vi blitt informert om at påbudet allerede er innført.

I denne forbindelse tilbyr J. L. Bruvik bryter for å oppnå manuell innkobling av motor dersom termosikring slår ut.

Bryteren har betegnelse TB-X og kan brukes på alle 1 fase anlegg med Bruvik styring. I tillegg til manuell innkoblingsfunksjon har bryteren varsellampe og mulighet for oppkobling mot alarm / brannvarsling.

Se vedlagt foto.

For ytterligere informasjon se også www.bruvik.no